ESV-TYPE REINFORCE SYSTEM

천연 화강석 블록 옹벽

(ECO STONE - ESV 옹벽)





목 차

| 1. | ESV옹벽 공법개요 | 3 |
|----|-----------------------|----|
| 2. | Applied Drawings(단면도) | 4 |
| 3. | ESV옹벽 중요 결합 상세도 | -5 |
| 4. | ESV옹벽 장.단점 | 6 |
| 5. | ESV옹벽 자재 재원 | 7 |
| 6. | ESV옹벽 시공 순서도 | 8 |
| 7. | Project Photos | 9 |



ESV 옹벽 공법 개요

ESV-TYPE 공법 개요 (특허 10-2018-0097356)

국내 유일 천연화강석을 전면석으로 사용하며, 천연화 강석 배면과 배면토체 사이에 띠형보강재를 고정하여 배면토체의 변위를 억제한 구조상 안정된 공법입니다.

국내 유일 천연화강석을 사용함으로써 웅장함과 고급 스러움을 수행하는 옹벽입니다. 일반 보강토블럭의 단 점인 크랙, 백화현상이 없는 친환경 자연석옹벽 입니다.

미관성,경제성,시공성,부지활용 이 효율적이며 택지공사, 골프장,아파트공사등 많은 곳에서 주로 이용되고 있 습니다. ESV2-TYPE 적용 사례

도로부 적용



2단옹벽 적용



높은옹벽-3단옹벽적용




전면판-민자 점박이 무늬 적용



ESV-TYPE 공법 특성

국내 유일 천연화강석 배면에 앙카를심고 연결재를이용하여 띠형보강재를 결속합니다. 띠형보강재는 직물섬유 보강재 와 달리 뒷채움토사에 영향을 적게 받아 전면부에 중량이 많이 받는 구조물에 이용할수 있는 최적화되어 있는 공법입니다.

Applied Drawings (단면도)







- 1. 뒷채움재에 인장력이 큰 섬유보강재를 부설하여 흙의 변형을 억재하고 토체내부의 응력을 분담하여 안정성을 확보한다.
- 2. 현장여건에 따라 띠형섬유보강재 또는 일반 그리드 선택 가능.
- 3. 보강토 공법과 동일하며 전면화강석의 특징으로 수 직축조가 가능




ESV옹벽 중요 결합 상세도



상세 "A"



상세 "B"(보강재간섭구조물이 있는경우)





ESV옹벽 장.단점


ESV-TYPE 옹벽 장점 .단점

- 1. 국내 유일 천연화강석을 사용하므로 전면이 웅 장하고 친환경적이면서 상당히 고급스럽다.
- 2. 띠형섬유보강재를 이용한 보강토 공법을 적용 하므로 뒷채움재와의 안정성 확보가 유리하다.
- 3. 보강토옹벽과 달리 크랙과 백화현상이 없어 시공후에도 한결같다
- 4. 타옹벽에 비해 공기가 짧다.
- 5. 친환경적인 고급스러운 구조.
- 6. 전면의 다양한가공으로 혹뚜기,버너구이,거 친정다듬, 등 다양한 연출이 가능하다.
- 7. 인체에 유해한 물질을 발생시키지 않는다.






ESV옹벽 자재 재원





화강석 블럭(800-400-250)





화스너(자연석과보강재 연결재)



셋앙카



ESV옹벽 시공순서도



6~12번항반복작업





























에 코 스 톤 ECO-STONE

< 친환경 옹벽>

띠형 섬유보강재를 이용한
자연석옹벽구조물 전문회사

㈜ **탑 에** 코

INDEX

1.옹벽 비교

2.조성방향

3.단면계획

4.입면계획

5.재료의변화

1. 옹벽 비교

자연석 옹벽

시공성

성토와 층다짐에 의한 축조로 단순한 반복공정이다. 보강토 블록 압축강도보다 천연화강석 압축강도가 3배이상 높아 클랙발생이 없다. 동절기 시공이 가능하며 공정이 단순하여 시공속도가 빠르다.

안전성

복합 중력식 옹벽 개념으로 원지반의 전단강도를 증가하고 수평토압에 저항하는 보강토 공법으로 안전성이 우수하다. 띠형 보강재의 직접결속에 의한 고성토 옹벽에도 안전성이 우수하다.

천연석을 사용하므로 콘크리트 제품에 발생하는 백화현상이 없다

경제성

수칙축조가 가능하므로 부지확보가 유리하다. 순수천연 화강석을 전면석으로 사용.

미관

천연 화강석으로 친환경적이며, 주변 자연 환경이나 주변 건물과 어울림이 좋다. 천연화강석의 규격 대형화로 웅장하고 고풍스럽다.

주요특징

천연 화강석 사용으로 원석 질감이 그대로 살아나 고급스럽고, 주변 자연환경과 잘 어 우러져 친환경이다.

띠형 보강재를 사용하므로 성토부 및 절토부 시공이 가능하다.

2. 조성방향










용벽 축조와 함께 뒷채움 성토를 하므로 추가 토공작업이 필요치 않다. 미관 및 조경을 고려하여 2단 시공이 가능하며, **시공비의 증액이 필요치 않다.**

3. 단면계획

1단 축조시 화강석 뒷채움토사 뒷채움골재 에코바 기초콘크리트

2단 축조시



4. 입면계획





옹벽의 높이가 높아 주변 경관과 어우러짐이 없을때 2단 옹벽을 조성하여 소단부 식재를 할 수 있다.

용벽의 높이에 따라, 옹벽의 천단부를 일직선이 아닌 계단식을 도입한다.

5. 재료의 변화



• 용벽높이 및 주변경관 특성을 고려하여 전면석 재료를 선정한다. • 전면석의 모듈 및 색상에 대한 변화를 주어 주변경관과 조화되도록 조성해서 단조로움을 방지한다.

경관 옹벽 블록 비교표

(천연화강석 블록 - 조경경관 블록 - 석재판석붙임 블럭)

2022



경관 옹벽 블록 비교표

| 구 분 | 천연 자연석 옹벽 블록 (탑에코) | 조경 경관 옹벽 블록 (타사) | 석재판석붙임 옹벽 블록 (타사) |
|-------|---|---|--|
| 블록 특징 | 천연화강석 통돌을 사용하여 옹벽 높이에 규약이 적으며, 타블럭에서 발생하는 하자의 발생률이 매우 낮은 블록 | 소형 콘크리트 블록을 사용하여 미관을 수려하게 하여 낮은 옹벽에 주로 사용하는 옹벽 | 콘크리트블럭 앞에 자연석 석재판석을 붙이는 형식으로 옹벽 높이에 규약이 적으며, 블록전면 판에 하자 발생률이 높음. |
| | 표면처리 : 혹뚜기형/ 점박이형/ 버너형 | 표면색상 : 모하비 베이지/ 쵸코브라운/ 셰일그레이 | 표면처리 : 쪽판붙임/ 판석붙임(혹뚜기/ 버너) |
| 블럭 형상 | | | |

| 구 분 | 천연 자연석 옹벽 블럭 | 조경 경관 옹벽 블럭 | 석재판석붙임 옹벽 블럭 |
|----------------|---|--|--|
| 블록 구성 방 법 | ◆ 천연화강석 통돌 블록 ◆ 블럭연결핀 ◆ 보강재 연결재 ◆ 신장 띠형 보강재 | ◆ 콘크리트 블록◆ 블록 연결핀◆ 신장 격자형 그리드 | ◆ 천연 석재 판석 ◆ 콘크리트 블록 ◆ 천연석재 판석 뒤철판 ◆ 신장 격자형 그리드 |
| 블록 적용 공법 개요 | ◆ 천연화강석 통돌을 전면블럭으로 사용하며 블록 배면과 배면토체 사이에 띠형보강재를 고정하여 배면토체의 변위를 억제한 공법. ◆ 수직에 가까운 벽면을 축조 가능. | ◆ 낮은옹벽에서 주로 사용하며, 블록 및 보강재 (지오그리드)를 이용하여 수직에 가까운 벽면을 축조하는 공법. | ◆ 블록 및 보강재(지오그리드)를 이용하여 수직에 가까운 벽면을 축조하는 공법. |
| 안 정 성 | ▼ 지진 및 진동하중에 자체에서 흡수할 수 있어 동적하중에 대하여 안정. ◆ 보강재 설치에 따른 흙의 상호 결속 기능 및 하중의 균등분포로 부등침하에 대한 내성이 크다. | ◆ 지진 및 진동하중에 자체에서 흡수할 수 있어 동적하중에 대하여 안정. ◆ 보강재 설치에 따른 흙의 상호 결속 기능 및 하중의 균등분포로 부등침하에 대한 내성이 크다. | 어동적하중에 대하여 안정. |
| 장 점 | 화강석 통돌을 사용하므로 콘크리트 블록 제품에 비해 강도가 좋음. ◆ 균열에 의한 구조물 하자요인이 없음. ◆ 구조물의 평면선형에 따라 시공가능. ◆ 블록전면 에 색변화가 없음. ◆ 천연화강석 통돌을 사용하므로 주변환경과 조화를 이루는 미관성. ◆ 외력에 의한 파손위험이 적음. ◆ 시공성이 매우 좋음. | ◆ 소형화한 콘크리트 블록으로 전면의 미관이 수려. ◆ 공원, 전원주택, 공원묘지등의 조경블록을 주로 이용함. ◆ 소형화한 콘크리트 블록이므로 제품값이 저렴. ◆ 공장제품이므로 자재의 공급 및 운반이 용이. | ◆ 자연석석재를 부착하여 미관이 수려. ◆ 전면블록 파손이나 균열발생시 석재 판석 교체 가능. ◆ 공장제품이므로 자재의 공급 및 운반이 용이. |
| 단 점 | ◆ 재료비가 콘크리트블럭 제품보다 고가임. ◆ 제품수급에 최소 15일정도 필요함. | ◆ 블록 내구성이 약하다. ◆ 블록 백화현상. ◆ 태양광선에 영향을 많이 받아 색조변색이 발행. ◆ 블록 조립과정이 복잡. | ◆ 판석과 블록 결합부분에 내구성이 약하다. ◆ 시간이 경과함에 따라 판석붙임용철판에서 녹물이 발생함. ◆ 판석붙임 탈락이 발생. ◆ 블록 조립과정이 복잡. |
| 검토내용 | ◆ 타사의 제품보다 화강석블록이 일반콘크리트 제품 블록보다 모든면에서 우수함을 알수 있다. | | |

| 구 분 | 천연 자연석 옹벽 블럭 | 조경 경관 옹벽 블럭 | 석재판석붙임 옹벽 블럭 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 제품사진 | | | |
| 시공 완료 경 관 | | | |
| 시공 완료 경 관 | | | |

특 허 증











벤처기업확인서

제 20210102225 호

벤처기업확인서

업 체 명 : (주)탑에코

대 표 자 : 임종목

소 재 지 : 경기도 의왕시 오전공업길 19 1110호오전동 대현테 크노월드) 확 인 유 형 : 기술평가보증기업(기술보증기금)

평 가 기 관 : 기술보증기금

유 효 기 간 : 2021년02월19일 ~ 2023년02월18일


위 업체는 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의하여 벤처기업임을 확인합니다.

2021년 02월 19일

1< Ⅰ ㅂ □ 기술보증기금 이시장



서비스표등록증



CERTIFICATE OF SERVICE MARK REGISTRATION

등록

제 41-0110570 호

Registration Number

출원번호

제 41-2003-0008684 호

Application Number 출원일 Filing Date 등록일

2003년 04월 23일

2005년 01월 03일

Registration Date

서비스표권자 Owner of the Service Mark Right

주식회사 탑에코(134111-******) 경기도 의왕시 오전공업길 19,1110호(오전동,대현 테크노월드)

서비스표를 사용할 서비스업명 및 구분 List of Services

제 37 류

건설엔지니어링업등 8건

에코스톤 **ECO-STONE**

위의 표장은 「상표법」에 따라 서비스표등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Trademark Act, a service mark has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual Property Office



QR코드로 현재기준

특허청장

2022년 06월 08일

COMMISSIONER, KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE









공사실적

| No | 공사명 | 발주처 | 공사기간 |
|----|-------------------------|-----------|------|
| 1 | 판교창조경제밸리 기업지원 허브건설공사 | LH경기건설본부 | 2017 |
| 2 | 평택 동삭 2지구 3블럭 공동주택 신축공사 | GS건설 | 2017 |
| 3 | 용인 동천지구 포스코 더샵아파트 신축공사 | 포스코건설 | 2018 |
| 4 | 김해 율하2지구 B2BL 공동주택 신축공사 | 대우건설,현대건설 | 2018 |
| 5 | 부산정관지구 테라스하우스 신축공사 | 두산건설 | 2018 |
| 6 | 부산 명지 3차 금강펜테리움 신축공사 | 금강주택 | 2018 |
| 7 | 밀양 소방서 신축공사 | 밀양시청 | 2018 |
| 8 | 남양주 다산지금지구 공동주택 신축공사 | IS동서 | 2018 |
| 9 | 울산 송정2차 금강펜테리움 신축공사 | 금강주택 | 2019 |
| 10 | 지방도 338호선 도로 확포장공사 | LH경기건설본부 | 2019 |
| 11 | 대전 갑천지구 3BL 분양아파트 건설공사 | 대전도시공사 | 2019 |
| 12 | 홍은동 두산아파트 신축공사 | 두산건설 | 2019 |
| 13 | 파주운정 A26BL 주택건설사업 | 현대산업개발 | 2019 |
| 14 | 지방하천(왕곡천,청계천,학의천) 정비공사 | 경기도 의왕시청 | 2019 |
| 15 | 김포향산리 도시개발사업 A1-1A 공동주택 | 현대건설 | 2019 |

공사실적

| No | 공사명 | 발주처 | 공사기간 |
|----|------------------------------|----------|------|
| 16 | 19-K-23 토목시설 보수공사 | 해병대사령부 | 2019 |
| 17 | 강릉 유천 S-1BL 유승한내들 신축공사 | ㈜유승종합건설 | 2019 |
| 18 | 지방하천(왕곡천,청계천)정비공사(준설) | 경기도 의왕시청 | 2019 |
| 19 | 태풍 관련 피해시설(신촌천) 준설공사 | 경기도 의왕시청 | 2019 |
| 20 | 왕곡로 보행환경개선공사 | 경기도 의왕시청 | 2020 |
| 21 | 지방하천(왕곡천, 학의천, 청계천) 정비공사(준설) | 경기도 의왕시청 | 2020 |
| 22 | 시흥장현 금강펜터리움센트럴파크 신축공사 | 금강주택 | 2020 |
| 23 | 힐스테이트 판교 엘포레 3BL | 현대건설 | 2020 |
| 24 | 힐스테이트 판교 엘포레 4BL | 현대건설 | 2020 |
| 25 | 힐스테이트 판교 엘포레 6BL | 현대건설 | 2020 |
| 26 | 지방하천(학의천)정비공사(준설) | 경기도 의왕시청 | 2020 |
| 27 | 분당~수서간 도시고속도로 소음시설 설치공사 | 성남시청 | 2020 |
| 28 | 단양청소년수련원 신축공사 | 전국금속노동조합 | 2021 |
| 29 | 화성봉담 내리2BL 공동주택 | 현대건설 | 2021 |
| 30 | 통미 소하천 정비공사(준설) | 경기도 의왕시청 | 2021 |

공사실적

| No | 공사명 | 발주처 | 공사기간 |
|----|---|-----------------|------|
| 31 | 양지 소하천 정비공사(준설) | 경기도 의왕시청 | 2021 |
| 32 | 양산 사송 A-1BL 및 H-1BL 아파트 건설공사 2공구 중 산벽쌓기 공사 | 한국토지주택공사 경남지역본부 | 2021 |
| 33 | 효자구역 주택재개발 정비사업 | 현대건설 | 2021 |
| 34 | 능안천 준설공사 | 경기도 의왕시청 | 2022 |
| 35 | 양지천 준설 및 산책로 조성공사 | 경기도 의왕시청 | 2022 |
| 36 | 통미천 준설공사 | 경기도 의왕시청 | 2022 |
| 37 | 광주시 삼동1지구 B2블럭 공동주택 신축공사 | 현대건설 | 2022 |
| 38 | 인천 백운2구역 주택재개발 신축공사 | 현대건설 | 2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

자연의 아름다움을 건설하는 기업 주식회사 탑에코가 최고의 기술과 완벽 시공으로 보답하겠습니다.

감사합니다.

주식회사 탑에코 **(**)** TOP**É**CO 경기도 의왕시 오전공업길19, 1110호(오전동, 대현테크노월드) Tel. 031-360-5323 www.topeco.co.kr / topbass7@naver.com